


## 一般的な監視方法




### 上限値、下限値が一定

- 精度が悪いという欠点がある
- ドリル折れ等の無負荷検知ができない



## ILM Lightの監視方法



### 負荷に沿った上限値、下限値

- 高精度な負荷監視が可能
- ドリル折れ等の無負荷検知が可能
- Mコード自動挿入や上下限値の自動設定により設定が容易。